

## ИП Кудрявцев А.А.

### ООО «Екатеринбургская Металлургическая Компания»

**ПРАЙС-ЛИСТ от 10 марта 2020 г.**

E-mail: emk-ural@mail.ru / 3450479@bk.ru

<http://www.e-mk.net>

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского 44-901

тел/факс (343) 345-04-79

Цены даны с учетом НДС 20%

Гибкие условия оплаты

№п/п	Размер	Марка стали	Кол-во в тн(шт)	Цена в тыс. р/т(шт)
Труба крекинговая				
1.	42 x 5 L=7-8.5	Россия 15X5M	0.735	230
2.	57 x 5 L=7-9	Россия 15X5M	1.400	180
3.	57 x 6 L=8-9.5	Россия 15X5M	0.150	185
4.	76 x 8 L=9	Россия 15X5M	0.340	170
5.	89 x 6-7 L=4-9	Россия 15X5M	0.900	170
6.	89 x 8 L=4-8	Россия 15X5M	0.600	170
7.	89 x 9 L=6-8	Россия 15X5M	1.000	170
8.	89 x 10 L=4-8	Россия 15X5M	3.500	170
9.	102 x 8 L=8-12	Россия 15X5M	1.000	140
10.	102 x 10 покр. L=6-7,5	Россия 15X5M	8.840	140
11.	102 x 12 L=8-12	Россия 15X5M	3.000	140
12.	108 x 6 L=5-6	Россия 15X5M	1.250	180
13.	108 x 8 L=8,5	Россия 15X5M	9.800	170
14.	108 x 9 L=6-11,7	Россия 15X5M	3.150	180
15.	108 x 10 L=3,1-7	Россия 15X5M	3.300	170
16.	108 x 10 L=4,8-5,2	Россия 15X5M	1.950	170
17.	108 x 11-12 L=10-11	Россия 15X5M	3.200	190
18.	108 x 20 L=6	Россия 12X1MФ	0.300	180
19.	114 x 6 L=5-7	Россия 15X5M	1.200	170
20.	114 x 8 L=6,5-7	Россия 15X5M	1.900	180
21.	127x 10 L=11,5	Россия 15X5M	1.350	170
22.	127 x 10x12100 L=12,1	Россия 15X5M	4.440	180
23.	152 x 8 L=4,1	Россия 15X5M	3.700	150
24.	152 x 8 L=7-7,5	Россия 15X5M	0.800	170
25.	152 x 8 L=8,9-11,7	Россия 15X5M	0.600	170
26.	152 x 8 L=12,1	Россия 15X5M	0.350	180
27.	152 x 10 L=5,6-11	Россия 15X5M	5.400	170
28.	152 x 10 L=12,1	Россия 15X5M	1.730	180
29.	152 x 12 L=12,1	Россия 15X5M	1.100	170
30.	159 x 6 L=8-11	Россия 15X5M	5.630	180
31.	159 x 8 L=3-9	Россия 15X5M-У	2.500	180
32.	159 x 8 L=4-12	Россия 15X5M	4.900	180
33.	159 x 10 L=3-9	Россия 15X5M-У	1.500	180
34.	159 x 10 L=6-8,5	Россия 15X5M	3.500	180
35.	159 x 10 L=12-12,1	Россия 15X5M	3.100	180
36.	159 x 18 L=4,8-5,5	Россия 15X5M	8.500	200
37.	168 x 7 L=6,6-12	Россия 15X5M	1.140	170
38.	168 x 8 L=12,1	Россия 15X5M	4.800	180
39.	219 x 7-8 L=4-8,5	Россия 15X5M	3.200	180
40.	219 x 8 L=7-12,3	Россия 15X5M	4.500	190
41.	219 x 9 L=3,4-4,6	Россия 15X5M	0.346	180
42.	219 x 10 L=7,5-10	Россия 15X5M	20.500	180
43.	219 x 10 L=12,1-12,4	Россия 15X5M	1.300	200
44.	219 x 10 L=11,2-11,75	Россия 15X5M	5.270	200
45.	219 x 16 L=6-8,5	Россия 15X5M-У	5.304	190
46.	245 x 16 L=9,0	Россия 15X5M	0.820	180
47.	273 x 7 L=4,5-5,5	Китай 15X5M	8.215	290

48.	273 x 8	L=9.9-10.3	Китай	15X5M	10.000	300
49.	273 x 10	L=7.94	Россия	15X5M	0.526	290
50.	273 x 10-11	L=0.9-1.7	Китай	15X5M	0.600	200
51.	273 x 10-11	L=11	Китай	15X5M	17.000	290
52.	273 x 12	L=4-12	Сентравис	15X5M	12.000	290
53.	273 x 12	L=10-11	Китай	15X5M	5.240	300
54.	273 x 14	L= 6-9	Россия	15X5M	2.820	280
55.	273 x 16	L=11	Россия	15X5M	0.700	280
56.	273 x 20	L=4.5	Россия	15X5M	0.550	280
57.	325 x 8	L=10.1	Россия	15X5M	0.650	290
58.	325 x 12	L=6-7	Китай	15X5M ТУ6202	2.730	300
59.	325 x 14	L=9-11.8	Китай	15X5M	10.660	290
60.	325 x 14	L=4.5-6.5	Россия	15X5M	3.200	280
61.	325 x 16	L=11.8	Китай	15X5M	11.226	290
62.	325 x 16	L=9.16	Россия	15X5M	1.240	280
63.	325 x 18	L=4.5	Россия	15X5M	5.830	280
64.	377 x 10	L=8-11	Китай	15X5M	5.560	300
65.	377 x 12	L=6.5-10	Россия	15X5M	8.600	280
66.	377 x 12	L=10-11	Китай	15X5M	23.200	290
67.	377 x 14	L=4-6.0	Россия	15X5M	6.500	280
68.	377 x 14	L=10-11	Китай	15X5M	11.550	300
69.	377 x 16	L=10.7	Китай	15X5M	1.600	290
70.	377 x 20-22	L=6-7.5	Россия	15X5M	2.700	300
71.	377 x 20	L=6.14-10.5	Китай	15X5M	4.866	300
72.	377 x 25	L=5.97	Китай	15X5M	1.160	330
73.	426 x 10	L=9-10.3	Китай	15X5M	3.340	300
74.	426 x 12	L=10	Китай	15X5M	6.850	300
75.	530 x 10	L=8.1-8.6	Китай	15X5M	14.326	360
76.	530 x 12	L=7-9.5	Китай	15X5M	19.860	380
77.	530 x 12	L=10.1	Китай	15X5M	26.800	350
78.	530 x 14	L=10.05	Китай	15X5M	9.150	350
79.	530 x 16	L=10.05	Китай	15X5M	4.000	350
80.	550 x 20-22	L=5.5-7	Россия	15X5M	9.000	350
81.	550 x 25	L=4-6	Китай	15X5M	10.260	350
82.	550 x 25	L=1.7	Россия	15X5M	0.700	350
83.	630 x 12	L=7.0	Китай	15X5M	8.200	400
84.	630 x 25	L=9-11	Германия	15X5M	15.200	350
85.	720 x 12	L=6-7	Китай	15X5M	9.839	400
Труба нержавеющая бесшовная						
86.	9 x 1.5	L=4.5	Китай	(08)12X18H10T	0.070	380
87.	14 x 1	L=5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	1.020	430
88.	14 x 2		Россия	(08)12X18H10T	0.860	400
89.	14 x 2.5	L=3.6-3.7	Китай	(08)12X18H10T	0.005	300
90.	16 x 1.2	L=5	Россия	08X14MФ	0.270	150
91.	18 x 1.5	L=3.7	Китай	(08)12X18H10T	0.020	350
92.	18 x 2.5	L=3	Россия	(08)12X18H10T	0.020	350
93.	19 x 1.5	L=4.5-5.3	Россия	(08)12X18H10T	0.050	350
94.	19 x 2	L=5.5	Россия	(08)12X18H10T	0.016	300
95.	19 x 3	L=2.5-3.7	Китай	(08)12X18H10T	0.009	300
96.	20 x 1.5	L=5.5	Россия	08X18H10T	0.625	370
97.	20 x 2	L=5.5	Россия	08X14MФ	0.200	150
98.	22 x 1	L=5		12X18H10T	0.044	330
99.	22 x 2	L=1.5-3.7		(08)12X18H10T	0.005	300
100.	24 x 1.5	L=4.5-6.5	Китай	(08)12X18H10T	0.050	330
101.	25 x 1.5	L=3-6	Китай	(08)12X18H10T	0.700	370
102.	25 x 1.5	L=6.01	Китай	08X18H10T	0.128	370
103.	25 x 1.5	L= 5.5	Россия	12X18H10T	0.130	370
104.	25 x 2	L=4.5-5.8	Китай	(08)12X18H10T	0.900	360
105.	25 x 2	L=8.41	Россия	(08)12X18H10T	0.090	370
106.	25 x 2.5	L=5	Китай	(08)12X18H10T	0.170	360
107.	25 x 2.5	L=12.810	Сентравис	09X18H10	3.775	370
108.	25 x 3	L=5.5	Китай	(08)12X18H10T	0.008	300
109.	25 x 4.5	L=3.9-4	Китай	(08)12X18H10T	0.342	360
110.	27 x 1	L=5-7	Китай	(08)12X18H10T	0.980	360
111.	27 x 1.5	L=1.2-4.1	Китай	(08)12X18H10T	0.018	300
112.	27 x 2	L=2.9-3.1	Китай	(08)12X18H10T	0.012	300
113.	28 x 4	L=5.5	Китай	(08)12X18H10T	0.014	300
114.	30 x 1	L=3-7	Китай	(08)12X18H10T	0.200	350

115.	32 x 1,5	L=3,9	Китай	(08)12X18H10T	0,175	370
116.	35 x 1,5	L=3,15	Китай	(08)12X18H10T	0,550	350
117.	38 x 1,5	L=7	Китай	08X22H6T	0,560	200
118.	38 x 1,4	L=4-8	Россия	(08)12X18H10T	0,450	350
119.	38 x 1,5	L=7		12X18H10T	0,830	350
120.	38 x 2	L=5-6,8	Китай	(08)12X18H10T	0,750	350
121.	38 x 2,5	L=1,7-2	Китай	(08)12X18H10T	0,075	330
122.	38 x 3 6/v	L=4,5-5	Китай	(08)12X18H10T	0,350	260
123.	45 x 1,5	L=4,5	Китай	(08)12X18H10T	0,024	330
124.	48 x 2,5	L=2,5	Китай	(08)12X18H10T	0,100	350
125.	51 x 2	L=6	Китай	(08)12X18H10T	0,060	360
126.	51 x 3	L=2,5-3	Китай	(08)12X18H10T	0,102	350
127.	54 x 2,5		Китай	(08)12X18H10T	0,018	300
128.	56 x 4	L=3,97	Китай	(08)12X18H10T	0,022	300
129.	57 x 2		Китай	(08)12X18H10T	0,012	300
130.	57 x 3	L=2,4-7	Китай	(08)12X18H10T	0,260	370
131.	57 x 3,5	L=5-6,5	Китай	(08)12X18H10T	5,300	380
132.	57 x 5	L=1,8-2,1	Китай	(08)12X18H10T	0,020	360
133.	60 x 2,5	L=4,5-5	Китай	(08)12X18H10T	0,110	350
134.	60 x 3,5	L=1,6-5,5	Китай	08X18H10T	0,008	350
135.	60 x 4	L=6,49	Китай	08X22H6T	0,035	200
136.	63 x 2	=4,2-7	Россия	(08)12X18H10T	0,510	350
137.	63 x 8	L=1,7-2,05	Россия	(08)12X18H10T	0,065	350
138.	68 x 2	L=2,53	Китай	(08)12X18H10T	0,010	300
139.	73 x 3	L=3,5-5	Китай	(08)12X18H10	0,410	350
140.	76 x 3	L=3-5	Китай	(08)12X18H10T	0,135	360
141.	76 x 4	L=3,0	Китай	(08)12X18H10T	0,055	350
142.	76 x 5	L=3-3,5	Китай	(08)12X18H10T	0,090	360
143.	83 x 5	L=2,53-6,44	Китай	(08)12X18H10T	0,140	350
144.	89 x 4	L=3-5	Китай	(08)12X18H10T	0,130	360
145.	89 x 4	L=5-6,5	Китай	(08)12X18H10T	2,855	380
146.	89 x 6	L=5	Китай	(08)12X18H10T	0,170	360
147.	89 x 8	L=5,2	Китай	(08)12X18H10T	0,064	370
148.	95 x 4	L=2,17	Китай	(08)12X18H10T	0,018	300
149.	95 x 5	L=5,3	Китай	(08)12X18H10T	0,060	350
150.	102 x 6 н/о	L=3,5	Россия	12X18H10T	0,085	330
151.	102 x 6	L=6-7	Россия	08X18H10T	2,140	360
152.	106 x 5	L=3,5-3,8	Россия	(08)12X18H10T	0,280	350
153.	108 x 4	L=5-6,5	Китай	(08)12X18H10T	4,035	380
154.	108 x 5	L=5-6,5	Китай	(08)12X18H10T	5,110	380
155.	108 x 9	L=5-6	Китай	(08)12X18H10T	0,425	360
156.	121 x 6,5	L=4,7-7	Россия	12X18H10T	0,424	360
157.	121 x 7	L=2,4		(08)12X18H10T	0,050	360
158.	133 x 6	L=2,1-2,5-5,2	Китай	(08)12X18H10T	0,800	350
159.	142 x 5	L=2,03	Китай	(08)12X18H10T	0,035	300
160.	146 x 8	L=4,3	Китай	(08)12X18H10T	0,230	350
161.	152 x 6	L=1,5-7	Россия	(08)12X18H10T	0,585	360
162.	152 x 8	L=12,1	Россия	(08)12X18H10T	2,860	360
163.	152 x 10	L=4,3-4,9	Китай	(08)12X18H10T	0,344	350
164.	159 x 3 п/стр	L=1,6-6,6	Китай	(08)12X18H10T	0,954	320
165.	159 x 4	L=5-5,3	Китай	(08)12X18H10T	0,530	380
166.	159 x 6	L=5-8,5	Сентравис	09X18H10	2,250	375
167.	159 x 6	L=5-6	Китай	(08)12X18H10T	4,955	390
168.	168 x 7-8	L=5,9-6,1	Россия	(08)12X18H10T	0,346	370
169.	194 x 8-9	L=5,87-7	Россия	12X18H10T	0,510	370
170.	219 x 6	L=5,3-5,8	Китай	(08)12X18H10T	31,600	420
171.	219 x 8	L=3,1-6,0	Китай	(08)12X18H10T	5,000	410
172.	219 x 8-9	L=3,9	Китай	(08)12X18H10T	0,500	390
173.	219 x 10	L=1,5-2,13	Россия	(08)12X18H10T	0,700	370
174.	219 x 10	L=6,0	Китай	(08)12X18H10T	1,290	410 резерв
175.	219 x 10	L=5-8	Китай	(08)12X18H10T	0,600	410 резерв
176.	219 x 10	L=5-7	Сентравис	09X18H10	10,600	390
177.	219 x 12	L=3,1	Китай	(08)12X18H10T	0,200	390
178.	219 x 12	L=3,87-4,4	Россия	(08)12X18H10T	0,538*	350
179.	245 x 14	L=6,05		08X18H10T	0,486	370
180.	245 x 20	L=5-6,5	Украина	(08)12X18H10T	12,000*	430
181.	273 x 12	L=3,0-5,1	Китай	(08)12X18H10T	1,450	400
182.	325 x 11	L=1,0		(08)12X18H10T	0,086	400

183.	325 x 12	L=5.5-5.7	Китай	(08)12X18H10T	6.260	430
184.	325 x 12	L=6.0		12X18H10T	0.600	250
185.	325 x 18-20	L=9.16		(08)12X18H10T	1.230	430
186.	377 x 8	L=5.75	Китай	(08)12X18H10T	0.422	440
187.	377 x 12	L=4.0	ЧТПЗ Россия	12X18H12T (ТУ 743)	1.370	440
188.	377 x 14	L=3.70	Китай	(08)12X18H10T	0.470	430
189.	377 x 16	L=3.53-3.8	Россия	08X18H10T	2.000	450
190.	377 x 16 н/о	L= 5.14	Россия	08X18H10T	0.800	430
191.	377 x 16	L=6.0	Китай	(08)12X18H10T	7.830	450
192.	377 x 18	L=6.0	Китай	(08)12X18H10T	5.000	450
193.	426 x 12	L=5.13	Китай	(08)12X18H10T	0.645	500
194.	426 x 16	L=6.01	Китай	(08)12X18H10T	6.500	480
195.	457 x 19	L=5.5	Китай	(08)12X18H10	2.380	400
196.	530 x 9	L=4.2	Китай	(08)12X18H10T	0.500	500
197.	630 x 10	L=6.0	Китай	08X18H10	0.946	600
198.	630 x 10	L=6.0	Китай	(08)12X18H10T	3.800	650
<b>Труба марка стали 12X13</b>						
199.	45 x 6	L=3,3-4,15		12X13	0,045	150
200.	68 x 6	L=5,01		12X13	0,045	150
201.	89 x 6	L=3,7-4,3		08X17T	0,376	200
202.	168 x 10	L=4,5-6	Россия	12X17T	1,200	200
203.	325x20	L=7.23-9.66-10		12X13	4.300	200
<b>Труба нержавеющая жаростойкая</b>						
204.	114 x 7	L=2,5	Россия	45X25H20C2	0,165	700
205.	114 x 8	L=2,86		40X25H20C2	0,060	600
206.	140 x 8	L=1,35-2,6		40X25H20C2	0,314	700
207.	140 x 8	L=2,4		10X23H18	0,062	600
208.	159 x 6	L=4,2	Китай	10X23H18	0,095	750
209.	168 x 8	L=3,3-5,5	Китай	10X23H18	1,060	750
<b>Труба нержавеющая бесшовная кислотостойкая</b>						
210.	12 x 1,5	L=4,1	Китай	10X17H13M2T	0,510	600
211.	25 x 2 6/y	L=2,95	Китай	10X17H13M2T	0,642	350
212.	25 x2,5	L=6,01	Китай	10X17H13M2T	0,110	500
213.	25 x 3	L=6,01	Китай	03X17H14M3	0,115	500
214.	33 x 3	L=6	Китай	10X17H13M3	0,016	400
215.	38 x 3,5	L=7	Россия	10X17H13M2T	0,115	450
216.	45 x 4	L=2,62		10X17H13M2T	0,012	400
217.	83 x 7-8	L=4,08	Россия	10X17H13M2T	0,060	450
218.	83 x 12-14	L=3,5	Россия	10X17H13M2T	0,080	450
219.	89 x 14	L=5,3	Китай	10X17H13M2T	0,138	450
220.	95 x 7	L=3,91	Китай	10X17H13M2T	0,060	450
221.	142 x 5	L=1,56	Китай	10X17H13M2T	0,026	450
222.	152 x 6 н/о	L=4,07-5	Россия	10X17H13M2T	0,160	450
223.	159 x 4	L=2,4	Китай	10X17H13M2T	0,040	500
224.	194 x10	L=3,5-7,0	Россия	10X17H13M2T	0,300	550
225.	219 x 6	L=5,5-5,9	Китай	10X17H13M2T	0,380	580
226.	219 x 6	L=4,5-6,5	Китай	10X17H13M2T	11,000*	580
227.	219 x 10	L=3,46	Китай	10X17H13M2T (316Ti)	0,400	550
228.	325 x 8	L=4,48	Россия	10X17H13M2T	0,307	550
229.	325 x 12	L=4,5	Китай	10X17H13M2T	0,430	600
230.	377 x 14	L=4,85-5,2	Китай	03X17H14M3 (316L)	1,260	580
231.	426 x 13-14	L=4,8-5,75	Китай	03X17H14M3 (316L)	2,250	600
<b>Труба нержавеющая электросварная прямошовная</b>						
232.	16 x 1 э/с	L=5,9	Китай	(08)12X18H10T	0,032	200
233.	22 x 1,5 э/с	L=5,5	Китай	(08)12X18H10T	0,074	200
234.	33 x 1,5 э/с	L=2,4	Китай	(08)12X18H10T	0,240	200
235.	34 x 3	L=2-2,48		(08)12X18H10T	0,010	150
236.	38 x 1,5 э/с	L=4	Китай	(08)12X18H10T	0,065	200
237.	40 x 2 э/с	L=5-6		(08)12X18H10T	0,075	200
238.	57 x 2 э/с	L=5,8-6		(08)12X18H10T	0,930	200
239.	57 x 3 э/с	L=5,9-6	Китай	(08)12X18H10T	0,076	200
240.	57 x 3,5 э/с	L=3,7-6	Китай	(08)12X18H10T	0,048	200
241.	57 x 4 э/с	L=2,68	Китай	(08)12X18H10T	0,015	150
242.	73 x 3 э/с	L=6,05	Китай	03X17H14M3 (316L)	0,130	350
243.	89 x 3 э/с	L=6,0	Китай	03X17H14M3 (316L)	1,900	350
244.	95 x 6 э/с	L=4,2-4,6	Китай	(08)12X18H10T	0,178	200
245.	102 x 2	L=1,8-4	Китай	(08)12X18H10T	0,100	200
246.	168 x 3 э/с	L=5-6		08X18H10 (304)	0,420	200

247.	219 x 3,76 э/с L=3-6		03X18H10 (304 L)	0,750	200
248.	219 x 3,76 э/с L=3-5		03X17H14M3 (316L)	0,200	300
249.	219 x 6 э/с L=5,5-6		12X18H10T	0,416	220
250.	273 x 4 э/с L=6,1	Япония	08X18H10 (304)	2,600	230
251.	273 x 4 э/с L=3-6		08X18H10 (304)	1,900	200
252.	273 x 4 э/с L=4-5		03X17H14M3 (316L)	0,220	300
253.	325 x 12 L=4,1		(08)12X18H10T	0,358	230
254.	630 x 10 э/с	Китай	(08)12X18H10T	0,855	250
Труба заготовка					
255.	121 x 22 н/о L=3,8-6,6		10X17H13M2T	1,810	300
Отводы					
256.	89 x 3	Россия	12X18H10T	1	1
257.	89 x 4	Россия	12X18H10T	2	0,8
258.	89 x 5	Россия	12X18H10T	2	1
259.	108 x 4	Россия	12X18H10T	3	1,5
260.	159 x 5	Россия	12X18H10T	2	5
261.	159 x 6	Россия	12X18H10T	1	5
262.	273 x 8 R 1,5	Россия	12X18H10T	1	16
263.	273 x 12 э/с R 2	Россия	12X18H10T	2	10
264.	325 x 12 R 1,5	Россия	12X18H10T	6	40
265.	325 x 14 R 1,5	Россия	12X18H10T	2	45
266.	426 x 10 R 1,5	Россия	12X18H10T	3	70
267.	426 x 12 R 1,5	Россия	12X18H10T	8	85
268.	530 x 10 R 1,5	Россия	12X18H10T	1	150
269.	530 x 11 R 1,5	Россия	12X18H10T	17	170
270.	530 x 12 R 1,0	Россия	12X18H10T	1	150
271.	530 x 11-12 R 1,5	Россия	12X18H10T	4	190
272.	630 x 12-15 ш/с R 1,5	Россия	12X18H10T	1	150
273.	219 x 10 R 1,5	Россия	10X17H13M2T	1	23
274.	273 x 10-11 R 1,5	Россия	10X17H13M2T	7	50
275.	630 x 15,20 ш/с R 1,5	Россия	10X17H13M2T	4	200
276.	273 x 11 R 1,5	Россия	15X5M	10	25
277.	273 x 12 R 1,5	Россия	15X5M	1	25
278.	325 x 12 R 1,5	Россия	15X5M	1	30
279.	426 x 14 R 1,5	Россия	15X5M	1	85
280.	630 x 10 э/с R 1,5	Россия	08X22H6T	4	80
281.	530 x 8	Тройник	12X18H10T	1	100
282.	630x10-426x8	Переход	12X18H10T	2	75